


El informe de AVC indica que, al menos, 6 Smartboards Lightrise tienen la Placa Liberty HDMI dañado.



La conexión HDMI pierde funcionalidad porque la moldura se desprende de la placa base. La placa base seleccionada por la compañía AVC no permite el uso de la pizarra inteligente a largo plazo.



En este caso el conector HDMI tiene refuerzo y se puede utilizar a largo plazo.